




## **Следователями СК проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок**



В средствах массовой информации появились публикации о том, что 27 августа 2021 года на улице Богдана Хмельницкого города Воронежа произошло возгорание пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 90. В этой связи следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организована доследственная проверка по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности.

По результатам первоначального осмотра места происшествия предварительно установлено, что возгорание возникло в моторном отсеке автобуса, в настоящее время следователи и криминалисты регионального управления СК продолжают работать на месте. В рамках



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Воронежской области

---

процессуальной проверки будут опрошены очевидцы, пассажиры и водитель автобуса, представитель компании-перевозчика, иные лица, обладающие интересующей следствие информацией, при необходимости назначены экспертные исследования, истребована документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По предварительным данным, пострадавших в результате данного происшествия нет. По итогам проверки будет принято процессуальное решение - рассказал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району г. Воронежа регионального управления СК России Роман Гречущев.

27 Августа 2021

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1604051>