



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

Следователи СК выясняют обстоятельства гибели работника организации в Воронеже



11 ноября 2021 года около 11 часов 40 минут при производстве строительно-монтажных работ на промышленном объекте, расположенном на территории предприятия на улице Конструкторов города Воронежа, в результате падения части металлической конструкции был смертельно травмирован выполнявший данные работы 37-летний сотрудник подрядной организации, который от полученных телесных повреждений скончался на месте преступления. Поданному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организовано проведение процессуальной проверки.

Следователем СК при участии представителя региональной Гострудинспекции проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, руководство и сотрудники организации, иные лица, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

смерти мужчины, будет истребована и изучена служебная документация. Следственными органами выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - рассказал руководитель следственного отдела по Советскому району г. Воронежа регионального управления СК России Евгений Аверин.

11 Ноября 2021

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1627983>