



В Воронеже проводится проверка по факту гибели двух рабочих при проведении электросварочных работ

Следственными органами Следственного комитета по Воронежской области проводится доследственная проверка по факту гибели двух рабочих при проведении электросварочных работ.

22 июня 2010 года около 17 часов при проведении электросварочных работ внутри трубы участка теплотрассы на улице Орджоникидзе в городе Воронеже двое рабочих получили поражение электрическим током и отравление угарным газом. Один из них скончался на месте, а второй - сутки спустя в больнице.

В настоящее время сотрудники подразделения Следственного комитета и эксперты устанавливают причины трагедии.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

23 Июня 2010

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/735817>