



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

Следственным отделом по Коминтерновскому району установлены предварительные причины обрушения подвесного потолка в торгово-развлекательном центре «Московский проспект»

Следственным отделом по Коминтерновскому району СУ СК при прокуратуре РФ по Воронежской области после осмотра места происшествия с привлечением специалистов устанавливаются причины обрушения подвесного потолка в торгово-развлекательном центре «Московский проспект». По предварительным выводам следствия ими стали несоблюдение подрядной организацией, выполняющей работы по устройству подвесного потолка, регламента и технологий производства данного вида строительно-монтажных работ.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 18 января 2008 года, около 20 часов произошло обрушение около ста квадратных метров подвесного потолка в одном из кинозалов торгово-



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

развлекательного центра «Московский проспект». Жертв и пострадавших нет.

Следственным отделом проводятся мероприятия по назначению экспертных исследований по установлению размера причиненного ущерба, по результатам которых будет принято решение о возбуждении, либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

21 Января 2008

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/614060>