

Официальный сайт

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

Следователи СК выясняют обстоятельства гибели электромонтажника в Павловском районе



20 апреля 2021 года в дневное время в помещении главного распределительного щита строящегося промышленного комплекса в селе Елизаветовка Павловского района Воронежской области при производстве электромонтажных работ произошло обрушение металлических строительных конструкций, что спровоцировало падение массивных электрощитовых шкафов, один из которых упал на 24-летнего электрика подрядной организации из Ростовской области, сотрудники которой выполняли работы в данном помещении. После изъятия мужчины из-под шкафа он не подавал признаков жизни. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала асфиксия. Поданному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организовано проведение процессуальной проверки.

Следователями СК проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и



Официальный сайт

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

сотрудники организации, изучается служебная и иная документация, назначена судебномедицинская экспертиза. Следственными органами во взаимодействии со специалистами региональной Гострудинспекции выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - рассказал руководитель Павловского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Яков Елецких.

Изображения



22 Апреля 2021

Адрес страницы: https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1559852